

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. U. M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ACEITUNO
		FECHA:	17/12/2024



Foto 1: Sustitución de portón de estructura metálica.




Foto 2: Sustitución de piso de granito por piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de inodoro, sustitución de piso cerámico por piso cerámico y zócalo.



Foto 4: Finalización del gabinete de concreto, pintura, sustitución de techo y estructura metálica.




Foto 5: Finalización de pintura, remozamiento de puertas de los sanitarios y instalación de canales.



Foto 6: Finalización de pintura, sustitución de techo y estructura metálica en aula cuarto primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ACEITUNO
FECHA:	17/12/2024		



Foto 7: Finalización de pintura de pilas y instalación de canales.



Foto 8: Finalización de pintura muro de exteriores del corredor.



Foto 9: Finalización de pintura de fachada, instalación de canales del centro educativo.




Foto 10: Finalización de pintura, estructura y techo de cisterna.



Foto 11: Finalización de sustitución de lámina y estructura metálica.




Foto 12: Finalización de puerta del pasillo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	17/12/2024



Foto13: Finalización de pintura y canales del aula de primer grado.



Foto 14: Finalización de instalación de canales del aula de primer grado.



Foto 15: Finalización de pintura, instalación de canales, sustitución de techo y estructura metálica.



Foto 16: Finalización de sustitución del sistema eléctrico.



Foto 17: Finalización de sustitución de pila.



Foto 18: Finalización de sustitución de puertas, e instalación de paletas de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

