



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Colonia San Andrés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Calle Zona 3, Colonia San Andrés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0038-43	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: Hundimiento en el suelo de la cocina 24/07/2024



Foto 2: Filtración de agua en la aulas por desprendimiento del capote de las láminas. 24/07/2024



Foto 3: Reparación de puertas por óxido. 24/07/2024



Foto 4: Cambio de ventanas de madera por deterioro 24/07/2024




Foto 5: Portón con estructura de lámina dañada. 24/07/2024.



Foto 6: Reparación de plancha de cocina 24/07/2024.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo