



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Colonia San Andrés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Calle Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0038-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Excavación de hundimiento de piso de la cocina 11/11/2024



Foto 2: Cambio de de capote de láminas por filtración de agua 11/11/2024



Foto 3: Cambio e instalación de puertas de metal 11/11/2024




Foto 4: Instalación de ventanas de metal y barrotes de hierro 11/11/2024



Foto 5: Cambio e instalación de estructura del portón 11/11/2024.



Foto 6: Cambio de estructura de plancha para cocina 11/11/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

