



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Colonia San Andrés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Calle Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0038-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Instalación de piso y reparación de hundimiento de suelo 06/12/2024



Foto 2: Colocación de capotes de las láminas de las aulas 06/12/2024



Foto 3: Sustitución de puertas de las aulas 06/12/2024




Foto 4: Cambio de ventanas de madera por metal y barrotes en aula 06/12/2024



Foto 5: Colocación de portón 06/12/2024.



Foto 6: Instalación de plancha de cocina y estructura para el humo 06/12/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

