



Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE APLICACIÓN RAFAEL LANADIVAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA OBREGÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0040-43	FECHA:	15/11/2024



IMPERMIABILIZACIÓN DEL TECHO DE COCINA



CANALES



CANALES DE PASILLO



CANALES PASILLO




COCINA



PASILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

