

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | MAZATENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM DE APLICACIÓN RAFAEL LANADIVAR | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA OBREGÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0040-43 | FECHA: | 15/11/2024 |



BAÑOS DE NIÑAS



BAÑOS DE NIÑAS



SANITARIOS



PASILLO DE LÁMINA




DRENAJE EN LA COCINA



GABINETES REMOZADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | MAZATENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM DE APLICACIÓN RAFAEL LANADIVAR | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA OBREGÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0040-43 | FECHA: | 15/11/2024 |




PISO DE COCINA




GABINETE DE COCINA




PINTURA DE PAREDES DE LA COCINA




REPARACIÓN DE PUERTAS DE BODEGA




PUERTA DE COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

