



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RUBEN VILLAGRAN PAUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVE. Y 1A. CALLE COLONIA LA INDEPENDENCIA ZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0041-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de ventanas de madera con cedazo por ventanas de mil finish y vidrio de 5 mm



Foto 2: Sustitución de accesorios para inodoros



Foto 3: Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de azulejo en urinal



Foto 5: Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos por lavamanos de concreto fundido revestido de azulejo con 4 chorros y sustitución de losa de patio por adoquín decorativo



Foto 6: Suministro de ventanas en dirección y suministro de cubierta de lámina para portón y área de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público