

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-60 zona 3 Barrio San Benito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0042-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Reparación en área de cocina



Foto 2: Mantenimiento de portones de estructura metálica.



Foto 3: Reparación de pila de concreto, suministro de puertas con cedazo




Foto 4: Mejoramiento de altura de pared pineada y fundición de solera de amarre para soporte de estructura de techo





Foto 5: Suministro e instalación de balcones, sustitución de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-60 zona 3 Barrio San Benito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0042-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Suministro e instalación de balcones de metal y suministro e instalación de puertas de estructura metálica en aulas



Foto 8: Sustitución de canal de metal y PVC por canal de metal



Foto 9: Reparación de pila de concreto



Foto 10: Mantenimiento de portones de estructura metálica



Foto 11: Suministro de ventanas de PVC en aulas



Foto 12: Mantenimiento de portón 3 de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director de Educación Pública

