



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 3 CARLOS MARROQUÍN HIDALGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A CALLE ENTRE 4A Y 5A AVENIDA 3-98 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 - 01 - 0044 -43	FECHA:	15/11/2024



Reparación de área de cocina



Reparación de área de cocina



reparación de área de cocina



Reparación de Servicios Sanitarios



Reparación de Servicios Sanitarios



Reparación de Servicios Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público