



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 3 CARLOS MARROQUÍN HIDALGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A CALLE ENTRE 4A Y 5A AVENIDA 3-93 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 - 01 - 0044 -43	FECHA:	13/12/2024




Reparación de área de cocina



Reparación de área de cocina




reparación de área de cocina



Reparación de Servicios Sanitarios



Reparación de Servicios Sanitarios



Reparación de Servicios Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público