

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2 MARIANO GALVEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. AVENIDA y 8a. CALLE ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0045-43	FECHA:	09/09/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina y mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 2: Aplicación de pintura en muros de cocina



Foto 3: Mantenimiento de cubierta con la sustitución de láminas en mal estado en módulo de aulas



Foto 4: Sustitución de ventanas de malla galvanizada por ventanas de PVC con vidrio de 5 mm en aulas del segundo nivel.




Foto 5: Sustitución de azulejo y una llave de chorro en área de lavamanos y suministro de cubierta y estructura de techo de metal.



Foto 6: Mantenimiento de puertas de metal en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización




Firma y Sello Director Centro Educativo R. R. R. R.

