

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Sta. Marta y Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Calle y 4ta. Avenida Zona 3, Barrio Sta. Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0049-43	FECHA:	24/06/2024






Lámina troquelada a sustituir en 3 aulas y en dirección de la escuela, sustitución de canales de metal y colocación de bajadas de agua pluvial.




Sustitución de balcones de madera y de metal picados en aulas.




Sustitución de balcones en aula y dirección.



Sustitución de sanitarios y accesorios.







Sustitución de Pintura interna



Sustitución de pintura externa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 S. O. U. M. Santa Marta y Las Flores	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN Santa Marta y Las Flores
---	--	---	--