



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORV 'SAN BARTOLOME'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0056-43	FECHA:	22/10/2024



Instalacion de piso ceramico antideslizante




Instalacion de fachaleta




Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura)



Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, aula modulo I



Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal, aula modulo I.



Sustitucion de tablero de flipones, aula modulo II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo