

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Japon Nacional Sector B
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 - 01 - 0059 - 43	FECHA:	30/11/2024




Foto1: Remozamiento de paredes internas y externas de la cocina



Foto 2: Cambiar los 4 balcones y la puerta de la cocina



Foto 3: Remozamiento de repe y cernido de la paredes externas




Foto 4: Sustitucion de lamina clasica por lamina troquelada




Foto 5: Sustitucion de pintara antigua por pintura de color blanco y celeste en las paredes internas y externas



Foto 6: Sustitucion de blacones y puerta en toda la coina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo

