

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Japon Nacional Sector B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 - 01 - 0059 - 43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Paroques internas y externas pintadas con pintura de aceite anticorrosiva.



Foto 2: Derribación de pared en la cocina, para agrandarla y puesta de piso ceramico en todo su entorno.



Foto 3: Repello y cernido de la cocina en el interior y exterior



Foto 4: Lámina troquelada y costaneras galvanizadas para el techo de la cocina



Foto 5: División y agrandamiento de la pileta con azulejo para el lavado de los trastes y limpieza de los productos para su cocimiento.



Foto 6: Mesa, polieton y brocal de pozo con azulejo nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

