

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CRISTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0060-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 2: Sustitución de Sanitario por Sanitarios



Foto 3: Sustitución de polletón por estufa rural



Foto 4: Sustitución de ventana de madera por balcon de metal



Foto 5: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 6: Sustitución de piso liquido por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sally Mariana Pelaez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

