



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL "LIC. JULIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA CRISTINA ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0070-45	FECHA:	14/11/2024



Filtración de agua por uniones de juntas metálicas inexistentes.




Filtración de agua por la terraza y uniones de juntas



Filtración de agua a las aulas del Módulo I y II por el pasillo



Filtración de agua por la terraza causada por daños a la infraestructura



Filtración de agua en la terraza en las uniones de las juntas inexistentes



Filtración de agua en las paredes del pasillo de modulo I al módulo II

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

