

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Aldea San Jose Churirin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle Aldea San Jose Churirin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0122-42	FECHA:	21/11/2024




FOTO 1: Suministro de Lamina troquelada cal. 26 mas estructura de madera



FOTO 2: Suministro de Gabinete, Polleto de Ladrillo y Azulejo



FOTO 3: Suministro de Lamina Troquelada cal. 26, estructura de Madera y losa de patio



FOTO 4: Cambio de accesorios en inodoros



FOTO 5: Aplicación de Pintura de Interior y Exterior






FOTO 6: Red de Drenaje y Fosa Septica de Cocina Escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR.  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.  