



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD AGRARIA MONTE CARLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA MONTE CARLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0125-43	FECHA:	29/10/2024



Suministro e instalacion de ventana de Metal, tipo balacin de 2.20 mts. X 1.50 mts.



Sustitucion de Polleton, por estufa rural 2.0 mts x 0.70 mts, que incluye parrilla y chimenea.



Suministro de Lamina troquelada calibre 26. Suministro de soporte de Costanera 3*2 chapa 18. Sustitucion de Minjitorio por modulo de minjitorio 1.55 x 0.60 x 0.50 mts. (incluye chorro de metal)



Sustitucion de Minjitorio por modulo de minjitorio. 1.55 x 0.60 x 0.50 mts. (incluye chorro de metal)



Sustitucion de Lavamanos de concreto por lavamanos de concreto de 1.60 x 0.75 x 0.80 mts. (incluye 3 chorros de metal)



Sustitucion de Repello por azulejo en Minjitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más del número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria




Firma y Sello Director Centro Educativo