

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SALINAS EL TIGRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Salinas El Tigre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10=01-0126-43	FECHA:	18/11/2024



INSTALACION DE PORTON



INSTALACION DE PORTON DE METAL



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO





INSTALACION DE ZOCALO CERAMICO



FUNDICION DE LOSA EN INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---