


REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Suchitupéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón La Cuchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	La Cuchilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 01 0126 43	FECHA:	30/05/2024




Pavimento an ingreso




Modulo de baños




Repello y cerrido + sustitucion de puertas



Sustitucion de pila (2 lavaderos)




Lavantado de pared block de concreto clase c (repello + cerrido)




Mantenimiento y pintura de ventana existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

