



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | MAZATENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA LA MONTAÑITA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA MONTAÑITA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0129-43 | FECHA: | 11/11/2024 |



Foto 1: Reparación de sistema eléctrico



Foto 2: Sustitución de Piso líquido por piso cerámico en aula.



Foto 3: Suministro de puerta de metal de 1.0 X 2.10,
Suministro de ventana PVC blanco con vidrio claro.



Foto 4: Sustitución de lámina troquelada calibre 26
Sustitución de estructura de metal costanera 3*2 chapa 18 (Lijado y pintado)



Foto 5: Reparación de sistema eléctricos en aulas.




Foto 6: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORP



Firma y Sello Director Centro Educativo

