



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON SALACHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SALACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0131-43	FECHA:	9/09/2024



SUMINISTRO DE CUNETA



SUMINISTRO DE BANQUETA



SUSTITUCION DE LAVAMANOS POR LAVAMANOS DE PEDESTAL



REPARACION DE COCINA





MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE VENTANA



MANTENIMIENTO DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Luis Yamp</i> Firma y sello del Presidente de</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director</p> 
---	--