



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ECA AGRARIA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0133-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada Calibre 26



Foto 2: Sustitución de balcones de protección de toda el área de cocina



Foto 3: Sustitución de auzlejo en base de concreto



Foto 4: Sustitución de Polleton de madera y tierra por block y ladrillo plancha de metal (0.80x2.20)



Foto 5: Sustitución de polleton de madera y tierra por block y ladrillo parrilla (1.00X1.80)



Foto 6: Sustitución de puertas de metal para gabinete

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

