



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO:                     | MAZATENANGO    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON TABASCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0134-43 | FECHA:                         | 9/09/2024      |



Foto 1: Instalacion de tinaco de 1100 litros más accesorios para abastecimiento de agua potable por gravedad.



Foto 2: Cambio de llaves de lavamanos colectivo



Foto 3: Cambio de accesorios para Sanitarios



Foto 4: Remozamientos de puertas de metal




Foto 5: Remozamiento de fosa septica (extraccion de lodos)



Foto 6: Demolicion de vanos para ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Calidad de la Educación de Mazatenango, Tabasco

  
Firma y Sello Director de Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO:                     | MAZATENANGO    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON TABASCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0134-43 | FECHA:                         | 9/09/2024      |



Foto 7: Demolición de estufa existente



Foto 8: Ventanería Pvc + balcon



Foto 9: Estufa mejorada




Foto 10: Remozamientos de puertas de metal



Foto 11: Azulejo en cocina



Foto 12: Piso en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y autorizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la Comisión



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO:                     | MAZATENANGO    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON TABASCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0134-43 | FECHA:                         | 9/09/2024      |



Foto 13: Pintura en muros



Foto 14: Porton de marco de metal + lamina



Foto 15: Remozamiento de puerta de metal



Foto 16: Remozamiento de balcon metalico



Foto 17: Remozamiento de puerta de metal en Modulo II



Foto 18: Remozamiento de balcon metalico en Modulo II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público