



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHICAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICAGO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0135-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta.



Foto 2: Suministro de lava mano de concreto.



Foto 3: Sustrucción de estufa mejorada



Foto 4: Canales y bajadas de agua cubriales.




Foto 5: Remozamiento de cocina.



Foto 6: Remozamiento de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---