



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea chiquistepéque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0137-43	FECHA:	02 de Septiembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea chiquistepéque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0137-43	FECHA:	02 de septiembre de 2024




Foto 1: Instalación de balcones



Foto 2: Instalación de balcones



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 5: Mantenimiento de portón



Foto 6: Lijado y pintado de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquistepéque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0137-43	FECHA:	02 de septiembre de 2024



Foto 7: Sustrucción de ventana de madera por metal



Foto 8: Sustrucción de estufa rural completa




Foto 9: Sustrucción de tomacorriente más iluminación



Foto 10: Instalación de ventana de metal



Foto 11: Repello y pintura exterior e interior



Foto 12: sustucción de estufa rural y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Púb





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea chiquistepéque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0137-43	FECHA:	02 de septiembre de 2024



Foto 7: Sustitución de piso



Foto 8: Sustitución de piso



Foto 9: Sustitución de láminas



Foto 10: Sustitución de lámina




Foto 11: Sustitución de puerta



Foto 12: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

