

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO BRACITOS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0140-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/11/2023 ✓



Foto 1: FOTOGRAFIA CON LA PRESIDENTA DE LA OPF Y LA DIRECTORA DE LA ESCUELA



Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PUERTAS DE LAS AULAS



Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL PUERTAS DE LOS BAÑOS



Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CERCO DE LA ESCUELA



Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]
Dalia Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ /	MUNICIPIO:	MAZATENANGO /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO BRACITOS /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0140-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/11/2023 /



Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA



Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA



Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA



Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA



Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA



Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]
Dafila Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa