

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 346	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mangales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0171-45	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal con marco (3.10x1.00 incluye mano de obra)



Foto 2 Sustitución de piso de concreto por piso ceramico



Foto 3: Aplicación de pintura en muro interior y exterior



Foto 4: Sustitución de portao interior de madera por porton de metal con rodo 5.00 x2.30 (incluye mano de obra)




Foto 5: Sustitución de tomacorriente por tomacorriente (incluye cable, ducto vinil, curva, uniones y cinta de aislar



Foto 6: Sustitución de polleton por estufa rural completa con parrilla y chimenea 2.00 mts.x0.70 mts (incluye mano de obra)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, se debe indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPMANGALES




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

