

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 346	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mangales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0171-45	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de puerta de madera por puerta de metal con marco (3.10x1.00 incluye mano de obra)



Foto 2 Sustrucción de piso de concreto por piso ceramico



Foto 3: Aplicación de pintura en muro interior y exterior



Foto 4: Sustrucción de porton interior de madera por porton de metal con rodo 5.00 x2.30 (incluye mano de obra)



Foto 5: Sustrucción de tomacorriente por tomacorriente (incluye cable, ducto vinil, curva, uniones y cinta de aislar)



Foto 6: Sustrucción de polleton por estufa rural completa con parrilla y chimenea2.00 mts.x0.70 mts (incluye mano de obra)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---