

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "FLOR DEL CAFE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DO. GRUPO COLONIA FLOR DEL CAFE, 8A. CALLE 5-02
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0224-45	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de portón principal



Foto 2: Colocación de portón hacia dirección



Foto 3: Colocación de balcón en ventana de la dirección



Foto 4: Colocación de barandal en la parte de arriba hacia dirección



Foto 5: Sustrucción de puerta de bodega



Foto 6: Sustrucción de portón hacia los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Maria del Rosario Tuj*

Firma y sello del Presidente de la OPF

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA  
VICERRECTORÍA  
LOR DEL CAFE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "FLOR DEL CAFE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DO. GRUPO COLONIA FLOR DEL CAFE, 8A. CALLE 5-02
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0224-45	FECHA:	



Foto 7: Sustrucción de portón secundario del establecimiento



Foto 8: Instalación eléctrica en pasillo de dirección




Foto 9: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico en dirección



Foto 10: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico en bodega



Foto 11: Colocación de raizon en muro perimetral del establecimiento





Foto 12: Repello de pared de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

*Maria del Rosario Tui*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

