



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MANGALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0423-43	FECHA:	5/12/2024



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA CALIBRE 26 TROQUELADA, MODULO DE AULA EXTERIOR



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL COSTANERA 3*2 CHAPA 16



FABRICACION E INSTALACION DE BALCON CON HIERRO CON HIERRO 3/8, CON ANGULAR DE 1*1CHAPA 16 MAS PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO INCLUYE MANO DE OBRA.



SUMINISTRO DE TORTA DE CONCRETO MODULO DE AULA EXTERIOR



REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE PLAFONERA, INCLUYE PLAFONERA FOCO,



REPARACION AREA DE COCINA, SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CONCRETO ESPESOR 010 MTS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público