

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO VÍA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0854-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Falta de estufa y pila en cocina.



Foto 2: paredes con cernido caído.




Foto 3: Cambio de piso



Foto 4: Falta de techo metálico.



Foto 5: Falta de reposadera y rejilla.



Foto 6: Baños en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

