

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO VÍA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0854-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Colocación de estufa ahorradora



Foto 2: Realizando cernido de paredes



Foto 3: Levantado de piso para colocar piso ceramico.



Foto: Reparación de techo.



Foto 5: Colocación piso de concreto.



Foto 6: Trabajando en la hecha de reposadera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

