

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO VÍA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0854-43	FECHA:	26/11/2024




Foto 1: Colocación terminada de estufa ahorradora.



Foto 2: Colocación de brazo para trabajo y pila en la cocina.




Foto 3: Colocación de piso cerámico.




Foto: Colocación techo metálico




Foto 5: Colocación de reposadera y rejillas






Foto 6: Colocación de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.E.R.M. 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 