



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Of. Urbana Mixta Bilbao	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle Colonia Bilbao zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-1156-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustitución de piso de concreto por piso antideslizante.



Foto 2: Losa de patio en frente de módulo 2.



Foto 3: Sustitución de inodoros.



Foto 4: Remozamiento de los balcones.




Foto 5: Remozamiento de puertas.



Foto 6: Ampliación de techo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Of. Urbana Mixta Bilbao	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle Colonia Bilbao zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-1156-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustrucción de lamina.



Foto 2: Colocación de canales.



Foto 3: Losa de patio frente a la cocina.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

