

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TAHUEXCO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-1726-42	FECHA:	09/10/2024



Foto 1: Remodelación de cocina, piso antideslizante, desayunador, sistema de agua con rotoplas.



Foto 2: Torta de cemento, estufa mejorada,



Foto 3: Ampliación de cocina, con galera y pilares, se reutilizarán laminas para la galera.



Foto 4: Sustitución de balcones, mantenimiento de ventanas.



Foto 5: Sustitución de láminas, cableado eléctrico con flipón y mantenimiento en algunas paredes con grietas.



Foto 6: Mantenimiento de puerta, dos balcones, baranda.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MMEI

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

