

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TAHUEXCO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-1726-42	FECHA:	04/11/2024



Foto 1. pared de concreto, alrededor de la cocina exterior



Foto 2. Sustitución de lámina troquela.



Foto 3. Plancha de concreto, desayunador.



Foto 4. Sustitución de pila de plástico por pila de concreto.




Foto 5. Columnas para refuerzo de techo, cocina exterior.



Foto 6. Torta de concreto en cocina exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>MMEI</p> <p>Firma y sello del Presidente de la</p> 	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---