REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministrated de Educación G. e 1 - m e 1 - e SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO x	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ		MUNICIPIO:	MAZATENANGO		
NOMBRE DEL	EODP RUBEN VILLAGRAN ANEXA EOUM		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA INDEPENDENCIA		

FECHA:



10-01-1736-42



Suministro solera de concreto armado de 0.15 x 0.20 metros con marquesina y gota en cenefa, reparación de pared con suministro de cernido monocapa e impermeabilización de pared exterior e interior de



9/09/2024

Impermeabilización de paredes interiores en aulas y aplicación de pintura






Impermeabilización de pared exterior en parte posterior de aulas y cara interna de aulas con presencia de humedad y sellado de junta de construcción entre módulo de aulas y módulo de gradas



Suministro de balcón de estructura metálica









Sustitución de accesorios en 2 lavamanos y en 1 inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales



