



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-1991-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de soporte de techo.



Foto 2: Sustitución de columnas de concreto amado.




Foto 3: Sstitución de puerta



Foto 4: Suministro de ventanas de metal.



Foto 5: Sustitución de soporte de techo.



Foto 6: Suministro de columnas de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

