

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2025-43	FECHA:	12/09/2024



Sustitución de lámina.
Sustitución de inodoro.
Reparación del Sistema Eléctrico.



Mantenimiento a estufa rural en cocina



Sustitución de lámina en cocina.



Reparación de azulejo en mueble de cocina



Reparación de depósito de agua.



Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC "3" en modulo I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

