

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Chicales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2335-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Suministro de banqueta de concreto para Sanitario



Foto 8: Mantenimiento de puerta de metal 0.90 x 2.10 de cocina



Foto 9: Sustitución de polletón por estufa rural de 2.00 mts x 0.70 mts en Cocina




Foto 10: Suministro de gabinete 3.00 x 0.80 mts



Foto 11: Suministro de deposito de polietileno 1100 lts, Suministro de pila de 2 lavaderos de concreto mas chorro de metal en Cocina



Foto 12: Aplicación de pintura en muros interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

MARÍA LUISA MARTÍNEZ LOPEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

