

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JAPÓN NACIONAL VÍA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2599-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Reparación de sistema eléctrico en corredores.




Foto 2: Mantenimiento de puertas.



Foto 3: Mantenimiento de baranda en el contorno de los baños.




Foto 4: Mantenimiento en el portón de la entrada, ya que se el soporte que tenía no era el adecuado y se desprendió.



Foto 5: Sustitución de piso y de asulejo en las mesas.



Foto 6: Sustitución de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Julio Roberto Salinas Cobera*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director-Centro Educativo Público

