

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO VÍA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2600-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Paredes deterioradas, pintura en mal estado



Foto 2: Balcones oxidados.



Foto 3: Patio de tierra lo cual provoca mucho lodo y acumulación de agua.



Foto 4: Falta de canal y bajada de agua pluvial.



Foto 5: Falta de pintura en toda la escuela.



Foto 6: Puertas oxidadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

