

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO VÍA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2600-42	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Pintada de toda la escuela.




Foto 2: Pintado de balcones.



Foto 3: Fundición de banquetas.




Foto 4: Colocación de Canal para agua pluvial.






Foto 5: Pintada de toda la escuela (parte de adelante).



Foto 6: Pintando puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---