

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO VÍA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2600-42	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Pintura de toda la escuela terminada (aulas).



Foto: Pintado de balcones terminado.



Foto 3: Fundición de banquetas terminada.



Foto 4: Terminación de instalación de canal y bajada de agua pluvial.



Foto 5: Pintura de toda la escuela terminada. (Parte de enfrente)



Foto 6: Puertas pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

