



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Ing. Rodolfo Ralda González	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Uclesam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0015-42	FECHA:	



Cambio de lamina POSTERIOR



Cambio de lamina POSTERIOR



Cambio de sistema eléctrico POSTERIOR



Cambio de sistema eléctrico POSTERIOR



Pintura del Establecimiento POSTERIOR



Pintura del Establecimiento POSTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

