

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ ✓	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLA DE GUADALUPE ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0019-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023 ✓



Foto 1: FOTOGRAFIA EN EL EXTERIOR DE LA ESCUELA



Foto 2: FOTOGRAFIA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA



Foto 3: FOTOGRAFIA SUINISTRO DE PINTURA EN LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS



Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO DE INODOROS + PINTURA



Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO DE INODOROS + PINTURA



Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PUERTAS DEL BAÑO



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa  
Dolores Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ /	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLA DE GUADALUPE /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0019-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023 /



Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINSITRO DE LAMINA CALIBRE 26 + ESTRUCTURUA METALICA



Foto 8: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO DE MURO EN LA COCINA



Foto 9: FOTOGRAFIA MEJORAMINETO DE PILA EN LA COCINA



Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO DE BALCON EN COCINA




Foto 11: FOTOGRAFIA ACTUAL DEL MAL ESTADO DE LA ESTUFA RURAL



Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PINTURA DEL PATIO



*[Handwritten signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*  
Dalia Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa