



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SICÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0021-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: sustitución de torta de cemento a piso ceramico aula,



Foto 2: Sustitución de puerta de madera a puerta de metal.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas.




Foto 4: Instalación de energia electrica.



Foto 5: Sustitución de tubería lin



FOTO 6: Sustitución de deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

