



**RÉGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Guachipilín Zona 1, Cuyotenango, Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0035-45	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto1: Cambio de estructura en ventanal.




Foto 2: Mejoramiento del espacio para cocinar.




Foto 3: Cambio de vidrio en ventas.




Foto 4: Reforzamiento con hierro en los ventanales.




Foto 5: Colocación de vidrios faltantes en el área de baños de Señoritas y Varones.




Foto 6: Mejoramiento de la medigua que cubre la pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Vialosquez

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pú...

